




BMK.0003.3.2023.MW



Gryfino, ...10... lutego 2023 r.

**Pani
Magdalena Pieczyńska
Radna
Rady Miejskiej w Gryfinie**

Odpowiadając na interpelację nr 666/23 z 26 stycznia 2023 r. w sprawie zapadniętych grobów na nowych kwaterach cmentarza komunalnego w Gryfinie informuję, że Gmina Gryfino we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie sp. z o. o., jako zarządcą cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Gryfino, przygotowuje obecnie komunikat dla mieszkańców o następującej treści:

„W związku z ostatnimi zdarzeniami, jakie miały miejsce w nowej części Cmentarza Komunalnego w Gryfinie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, jako podmiot zarządzający cmentarzem w imieniu Gminy Gryfino, wyjaśnia przyczyny zaistniałej sytuacji, informuje o podjętych działaniach zapobiegawczych oraz przypomina o obowiązujących zasadach.

Wybudowane w latach 2013-2017 kwatery A i B znajdują się na obszarze, gdzie naturalnie występujący grunt stanowią piaski gliniaste z mniejszymi lub większymi przewarstwieniami gliny, nie jest to grunt nasypowy, czy pozyskany w innym miejscu. Należy wyjaśnić, że groby ziemne w gruntach z większymi przewarstwieniami gliny osiadają bardziej niż w gruntach piaszczystych. Dzieje się tak, ponieważ na skutek wystąpienia opadów, zwłaszcza intensywnych, dochodzi do samoczynnego zagęszczenia gruntu.

Odpowiednim działaniem zapobiegawczym jest m.in. sukcesywne uzupełnianie gruntu w pierwotnym okresie po zasypaniu grobu (szczególnie po intensywnych opadach). Dlatego też, decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, udostępniony zostanie doraźnie do wykorzystania w tym celu piasek drobny, który w sposób bardziej efektywny będzie stabilizował grunt. Dodatkowo, Burmistrz wraz z Zarządem PUK podjęli decyzję o zwiększeniu częstotliwości kontroli stanu tego obszaru przez osoby administrujące cmentarzem.

Należy także zwrócić uwagę na to, po jakim czasie od pogrzebu stawiany jest pomnik. Ze stawianiem kamiennych nagrobków powinno się wstrzymać do momentu pełnego ustabilizowania się terenu – szacunkowo 4-5 lat po pogrzebie. Jest to długi okres, ale zważywszy na występujący w nowej części cmentarza grunt, jest to rozwiązanie minimalizujące w sposób znaczący zagrożenie zapadania się nagrobka (szczególnie w przypadku grobów głębinowych). Warto więc, przed podjęciem decyzji, rozważyć przedstawione zalecenia w kontekście opisanych powyżej warunków dotyczących tego terenu. Wspomnieć należy, że na wszystkich cmentarzach w naszej gminie obowiązuje wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Regulamin porządkowy cmentarzy komunalnych w gminie Gryfino. Dokument określa obowiązujące przy pochówkach zasady korzystania z cmentarzy oraz zasady postępowania przy wykonywaniu grobów murowanych i stawianiu nagrobków. W tym kontekście istotna jest konieczność uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie jako podmiotem zarządzającym cmentarzem. Apelujemy więc o ścisłe przestrzeganie obowiązujących zasad. Obecnie trwają prace nad aktualizacją zapisów Regulaminu, w oparciu o które mają zostać uwzględnione dodatkowe wytyczne w zakresie działań zapobiegających zniszczeniom i szkodom, jakie miały miejsce na początku stycznia br. oraz w zakresie reagowania na tego typu zdarzenia w przyszłości.

Warto jednak podkreślić, że najważniejszą i najskuteczniejszą formą prewencji jest współpraca. Konieczne jest, aby zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze nie podejmowały samowolnych działań i ściśle współpracowały z administracją cmentarza.”

Powyższe informacje w sposób wyczerpujący przedstawiają problem zapadających się grobów na cmentarzu komunalnym w Gryfinie, wskazując jednoznacznie zalecenia w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

Otrzymują:

1. Adresat
2. BMK- aa.

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

Tomasz Miller

